

J'utilise le logiciel HFD (Hypes Filter Design) de la société Hypex, et je rencontre un problème avec sa mise à jour.

J'ai des FA503, que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps. J'ai mis à jour leur firmware sans aucune difficulté.

Mais ma version de HFD est la 4.981. J'ai tenté la mise à jour en téléchargeant la dernière version Hypex Filter Design v5.2.4 Setup.zip sur le site de Hypex et en l'exécutant, mais apparemment HFD reste coincé sur la même version 4.981.

J'ai désinstallé puis réinstallé HFD, sans le moindre succès. Que faire ?

Gemini a dit

C'est un problème frustrant, mais rassurez-vous : vous n'êtes pas seul. Ce blocage de version avec les modules **FusionAmp (FA503)** est un grand classique chez Hypex, souvent dû à un conflit entre les anciens fichiers d'installation et la nouvelle architecture de la version 5.x.

Voici les étapes à suivre pour débloquer la situation et forcer le passage à la v5.2.4.

1. Le "Nettoyage de Printemps" (Crucial)

La simple désinstallation via le panneau de configuration laisse souvent derrière elle des fichiers de configuration ou des entrées de registre qui indiquent à l'installateur que la version 4.981 est toujours la référence.

- **Désinstallez à nouveau** HFD via Windows.
- **Supprimez manuellement** le dossier d'installation (généralement dans C:\Program Files (x86)\Hypex Electronics\Hypex Filter Design).
- **Nettoyez les fichiers cachés** : Appuyez sur Touche Windows + R, tapez %appdata% et cherchez un dossier "Hypex". S'il existe, renommez-le en "Hypex_OLD" ou supprimez-le (attention, cela peut supprimer vos filtres personnalisés si vous ne les avez pas sauvegardés ailleurs).

2. Le piège du répertoire d'installation

Lors de l'installation de la v5.2.4, vérifiez bien le **chemin de destination**. Il arrive que l'installateur propose un chemin différent de l'ancienne version. Si vous avez deux raccourcis sur votre bureau ou dans votre menu démarrer, il est possible que vous cliquiez par habitude sur l'ancien qui pointe toujours vers l'exécutable de la v4.981.

3. Exécution en mode Administrateur

Windows peut bloquer l'écrasement de certains fichiers système de la version 4.981 sans vous envoyer d'alerte claire.

- Faites un clic droit sur le fichier Hypex Filter Design v5.2.4 Setup.exe.
- Choisissez **"Exécuter en tant qu'administrateur"**.

4. Vérification de la version dans le logiciel

Une fois installé, ouvrez HFD et allez dans l'onglet **Help > About**.

Note : Si le logiciel affiche toujours 4.981 alors que vous avez tout supprimé, c'est que l'installation ne s'est pas faite au bon endroit.

Pourquoi passer à la v5.x est important ?

La version 5 apporte une gestion bien plus stable du protocole de communication avec les FA503, notamment pour éviter les déconnexions intempestives lors du transfert des biquads (filtres).

Résumé des vérifications :

Action	Pourquoi ?
Vérifier le dossier %appdata%	Éliminer les résidus de configuration de la v4.
Vérifier le raccourci	S'assurer de ne pas lancer l'ancien exécutable par erreur.
Sauvegarder vos .hfd	La v5 peut parfois modifier le format, gardez une copie de vos réglages FA503.